



Software Update




Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Programmliste Ihres Receivers zu aktualisieren. Sie benötigen dazu einen USB Stick. Um die Software herunterzuladen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

> Klicken Sie auf die Datei um den Download zu starten


> Klicken Sie auf Speichern



> Wählen Sie einen Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll. (z.B. C:/Imperial) und klicken Sie im Anschluss auf Speichern.




> Die Datei wird heruntergeladen



> Entpacken Sie die Datei mit Rechtsklick, „hier entpacken“

Es entsteht eine Datei mit der Endung „.bin“


> Kopieren Sie diese Datei auf einen USB Stick und stecken Sie den USB Stick anschließend in den Receiver ein.




> Drücken Sie die **Menü** Taste. Es öffnet sich das Menüfenster .
 > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt **Diverses** an.
 > Bestätigen Sie mit **OK**.




- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *Software - Upgrade an* . Bestätigen Sie mit **OK**.




- > Anschließend markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *USB- STB Upgrade* und bestätigen mit **OK** .



- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** im Feld *Update Modus* den Punkt *Software* an .




- > Wechseln Sie in die Zeile *Software* und bestätigen Sie mit **OK**.




- > Wählen Sie im Dump Ordner die gespeicherte Software an.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.





> Wechseln Sie in die Zeile Start und bestätigen Sie mit **OK**.



> Sobald die Einblendung „Upgrade succeed“ zu sehen ist, kann das Menü durch mehrfaches Drücken der Taste **EXIT** verlassen werden.

ACHTUNG:

Das Update darf nicht unterbrochen, bzw. der USB Stick nicht während des Updatevorgangs entfernt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Receiver führen!!

Bitte danach die Werkseinstellung aufrufen!

