


Software Update über USB Hbb S1+

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren. Hierzu benötigen Sie die entsprechende Software, welche Sie unter www.telestar.de downloaden können. Diese spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

- > Entpacken Sie die Datei. Es entsteht eine Datei mit dem Namen force upgrade.bin
- > Formatieren Sie einen USB Stick in FAT 32.
- > Entpacken Sie die Datei. Es entsteht eine Datei mit dem Namen force upgrade.bin
- > Kopieren Sie diese Datei auf den USB Stick.
- > Stecken Sie den USB Stick im laufenden Betrieb in den USB Anschluss des Receivers ein.

Es erscheint der folgende Hinweis.




- > Warten Sie, bis das Update vollständig geladen ist.

Hinweis:

Bitte entfernen Sie in dieser Zeit nicht den USB Stick, und schalten Sie den Receiver nicht aus!

Nach erfolgreichem Laden erscheint folgender Hinweis:



- > Bitte entfernen Sie jetzt den USB Stick, und drücken Sie anschließend die OK Taste.

Das Gerät startet neu, das Update ist abgeschlossen.

TELESTAR®