



Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Programmliste Ihres Receivers zu aktualisieren. Sie benötigen dazu einen USB Stick. Um die Software herunterzuladen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

> Klicken Sie auf die Datei um den Download zu starten


> Klicken Sie auf Speichern



> Wählen Sie eine Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll. (z.B. C:/Imperial) und klicken Sie im Anschluss auf Speichern.




> Die Datei wird heruntergeladen



> Entpacken Sie die Datei mit Rechtsklick, „hier entpacken“

Es entsteht eine Datei mit der Endung „bin“

> Kopieren Sie diese Datei auf einen USB Stick und stecken Sie den USB Stick anschließend in den Receiver ein.




> Drücken Sie die **Menü** Taste. Es öffnet sich das Menüfenster .
> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt **Diverses** an.
> Bestätigen Sie mit **OK**.







- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt *Software - Upgrade an* . Bestätigen Sie mit **OK**.




- > Anschließend markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt *USB- STB Upgrade* und bestätigen mit **OK** .



- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** im Feld *Update Modus* den Punkt *Software* an .




- > Wechseln Sie in die Zeile *Software* und bestätigen Sie mit **OK**.




- > Wählen Sie im Dump Ordner die gespeicherte Software an.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.





> Wechseln Sie in die Zeile Start und bestätigen Sie mit **OK**.



> Sobald die Einblendung „Upgrade succeed“ zu sehen ist, kann das Menü durch mehrfaches Drücken der Taste **EXIT** verlassen werden.

ACHTUNG:

Das Update darf nicht unterbrochen, bzw. der USB Stick nicht während des Updatevorgangs entfernt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Receiver führen!!

Bitte danach die Werkseinstellung aufrufen!

